



ИНСТРУКЦИЯ № ОТ 57-19 по охране труда для осветителя

I. Общие требования безопасности

- 1.1. К выполнению работ в качестве осветителя при производстве аудиовизуальной продукции (далее — осветитель) допускаются работники старше 18 лет, прошедшие предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинский осмотр (обследования), имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже II, прошедшие обучение безопасным методам труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
- 1.2. Осветитель должен проходить повторный инструктаж по охране труда не реже 1 раза в 3 месяца.
- 1.3. Установкой операторского освещения называется комплект специальных электрических устройств, предназначенных для операторского освещения объектов при производстве киносъемок.
- 1.4. В состав установки входят приборы операторского освещения, коммутационные устройства, аппараты управления, а также кабели и шнуры различных сечений.
- 1.5. На каждой киносъемочной площадке должно быть лицо, ответственное за эксплуатацию установок операторского освещения — осветитель не ниже 6 разряда, имеющий не ниже III группы по электробезопасности в качестве административно-технического персонала.
- 1.6. Только по распоряжению ответственного лица должна производиться подача напряжения и отключение линии, питающей данную установку операторского освещения.
- 1.7. Лицо, ответственное за эксплуатацию установки операторского освещения, осуществляет надзор за выполнением инструкций, правильной и безопасной эксплуатацией установки операторского освещения, испытанием и ремонтом, обучением и проверкой знаний по охране труда персонала обслуживающего установку операторского освещения.
- 1.8. Лицо, ответственное за эксплуатацию установки операторского освещения, выполняет работу по функционированию освещения или его изменения только по указанию оператора-постановщика или ассистента оператора по свету.
- 1.9. Осветитель выполняет только ту работу, которая разрешена администрацией, и при условии, что безопасные способы ее выполнения ему известны.
- 1.10. Осветитель должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятые на предприятии.
- 1.11. Запрещается в рабочее время и на территории предприятия распивать спиртные напитки и употреблять иные наркотические вещества, а также появляться на работе в состоянии алкогольного и иного наркотического опьянения.
- 1.12. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться от работы и не отвлекать других.

1.13. В процессе работы на осветителя могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенное скольжение поверхностей сооружений, оборудования и пола;
- наличие повышенной температуры (независимо от времени года и различных тепловых излучений температура превышает длительно 35° С, кратковременно 40° С);
- повышенный уровень статического электричества;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- электрическая дуга;
- ударная волна, высокая температура (при взрыве и пожаре);
- отсутствие или недостаток естественного света, освещенности рабочей зоны, повышенная яркость, пониженная контрастность света;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);
- наличие влажности (пары или конденсирующая влага выделяются в виде мелких капель, а относительная влажность воздуха превышает 75%);
- наличие проводящей пыли (технологическая или другая пыль, оседая на проводах, проникая внутрь машин и аппаратов и отлагаясь на электроустановках, ухудшает условия охлаждения и изоляции, но не вызывает опасности пожара или взрыва);
- наличие токопроводящих оснований (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных);
- наличие возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой;
- наличие сырости (дождь, снег, частое опрыскивание и покрытие влагой потолка, пола, стен, предметов, находящихся внутри помещения).

1.14. В соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты осветителю выдаются:

- полукомбинезон хлопчатобумажный – 1 шт.;
- рукавицы комбинированные – 2 пары;
- перчатки диэлектрические – дежурные;
- галоши диэлектрические – дежурные.

1.15. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо выдаваемых средств индивидуальной защиты по основной профессии должны дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие виды средств индивидуальной защиты, предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой профессии.

1.16. Не пользоваться защитными средствами, не прошедшими установленных испытаний, а также такими, срок очередного испытания которых истек.

1.17. Осветитель должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи и курением тщательно мыть руки с мылом.

1.18. Осветитель обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.19. За невыполнение требований настоящей инструкции осветитель несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1. Надеть положенную по нормам спецодежду.
- 2.2. Проверить чистоту на рабочем месте, незахламленность проходов.
- 2.3. Проверить исправность приспособлений для размещения одежды для посетителей.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена руководством.
- 3.2. Следить за сохранностью одежды и головных уборов посетителей.
- 3.3. Не отлучаться во время работы с рабочего места, в случае необходимости отлучиться получить разрешение от старшей медсестры.
- 3.4. Следить за чистотой и порядком на рабочем месте.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. В случае возникновения загорания в гардеробном помещении принять меры к его ликвидации первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство.
- 4.2. При ожогах необходимо освободить пораженное место от одежды, обуви. Перевязать обожженную поверхность стерильным бинтом и обратиться в лечебное учреждение. Поставить в известность руководство учреждения.
- 4.3. При возникновении претензии от посетителей, поставить в известность руководство и действовать по указанию руководителя.

5. Меры безопасности по окончании работы.

- 5.1. Навести порядок в гардеробном помещении, отключить освещение.
- 5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал инструкцию:
Инженер по ОТ

В.В. Башкирцев